# **GUANTE SERRAJE SOLDADOR**

### REFERENCIA: WG-002R



#### **RESISTENCIAS (EN388)**



| ABRASIÓN<br>CORTE | 4 |
|-------------------|---|
|                   | 2 |
| DESGARRO          | 4 |
| PERFORACIÓN       | 3 |



| COMPORTAMIENTO A LA LLAMA | 4      |
|---------------------------|--------|
| CALOR POR CONTACTO        | _ 1    |
| CALOR CONECTIVO           | _<br>3 |
| CALOR RADIANTE            | Χ      |
| PEQUEÑAS SALPICADURAS     | 3      |
| DE METAL FUNDIDO          | ک      |
| GRANDES MASAS             | X      |
| DE METAL FUNDIDO          | ^      |

#### **TALLAS**

Única

#### **ESPESOR**

1,3 mm

#### COMPOSICIÓN

Serraje vacuno Hilo Kevlar

#### **EMBALAJE**

Bolsas de 12 pares Cajas de 60 pares.

#### LONGITUD

36 Cm

## DESCRIPCIÓN

Serraje vacuno rojo Costuras reforzadas Forro Franela Hilo Kevlar

## **RECOMENDADO PARA**

Mantenimiento Montaje Soldadura



www.tge.com.es

Mail: info@tge.com.es

TGE Group

Telf: 642 449 199

Calle Poeta Juan Berbel 28 - 04800 Almería